





Informe Preliminar Caída de objeto anómalo

Antecedentes Preliminares

Fecha / hora Evento	Descripción de evento	Lugar de evento	Evidencia Fotográfica
Sábado 15.01.22 11.00 hrs	En proceso de mantención del pozo N° 4, personal de CMZ se percata que en postación eléctrica de pozo N° 3 se visualiza una nube de tierra. Al acercarse al lugar del evento visualizan un objeto anómalo.	Postación de pozo N° 3 Coordenadas aprox -23.975509, - 68.201953	 

Acciones inmediatas :

- ✓ Se informa a Brigada de Emergencia
- ✓ Se realiza cierre perimetral en sector y personal se retira del área.

Observaciones:

- ✓ Sin daños a las personas
- ✓ Sin daño a las instalaciones
- ✓ Sin daño al medio ambiente





Informe Preliminar Caída de objeto anómalo